

superadit[®] - 3CLEAN



Kyselý krystalický čistící prostředek

Vlastnosti: **superadit[®]-3CLEAN** je krystalický čistící prostředek určený k čištění povrchů průmyslových energetických zařízení od usazenin vodního kamene hydratovaných oxidů železa a částečně karbonátů (žlutohnědá až černá barva).
superadit[®]-3CLEAN není určen pro povrchy z hliníku a zinku

Dávkování: pracovní koncentrace roztoku je 0,5 – 15% hm. podle stupně znečištění, což odpovídá ředění 1:200 až 1:7. **V případě překročení této pracovní koncentrace musí být vzniklé odpadní vody likvidovány v souladu se z. č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, jako nebezpečný odpad.**

Postup: do odvodněného a vypláchnutého potrubí energetického zařízení, které je odděleno od jiných částí funkčního systému (např. zásobování pitnou vodou) dopravte pracovní roztok **superadit[®]-3CLEAN** čerpadlem ze zásobní nádrže tak, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace pracovního roztoku (20 l/min. i více).
Doba čištění je závislá zejména na charakteru a množství inkrustu. Rozpouštění urychlíme vyšší teplotou, která by neměla přesáhnout 50°C nebo vyšší koncentrací. Po ukončení každé čistící operace je nutný proplach pitnou vodou do neutrální reakce.

Technická data:

Obsahuje: organická kyselina 97,9 – 99,8%, pomocné látky
Vzhled: krystalická látka
Synná měrná hmotnost: 1.397 – 1.438 kg.m⁻³
pH 1% roztoku v dest.vodě: 1,2 – 1,7

Přípravek je nutno chránit před slunečním zářením, stykem se silnými zásadami a oxidačními činidly.

Záruční doba výrobku je 6 měsíců od data výroby (viz obal výrobku).

Další upozornění: - během čištění může dojít k odkrytí případného porušení materiálu a jeho povrchu
- prostředek je určen pouze pro průmyslové účely a nesmí kontaminovat pitnou vodu
- po použití si umyjte ruce, je-li potřeba, ošetřete je krémem

Xi

Výstražný symbol nebezpečnosti:



dráždivý

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

R - věta: R 36/38 Dráždí oči a kůži
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2: telefon
(24 hodin/den) +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02
C&D spol. s r.o.[®] tel.: +420 602 213 016, +420 602 270 637

C&D spol. s r.o.[®]
Nad Zámečnicí 2127/28
150 00 Praha 5



Tel.: +420 25721 1467
Fax: +420 25721 9495
E-mail: info@candd.cz
www.candd.cz

Vyrobeno v systému QMS a EMS
ČSN EN ISO 9001 : 2000
ČSN EN ISO 14001 : 2005